

# DIN EN 12654-2:1998-12 (D)

Textilglas - Garne - Teil 2: Prüfverfahren und allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung EN 12654-2:1998

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>2</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>2</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>2</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>2</b>
<b>3 Zusammenstellung der Eigenschaften</b> .....	<b>3</b>
<b>3.1 Physikalische Eigenschaften</b> .....	<b>3</b>
<b>3.2 Sichtbare Eigenschaften</b> .....	<b>3</b>
<b>4 Allgemeine Anforderungen</b> .....	<b>4</b>
<b>4.1 Anschlußfadenreserve</b> .....	<b>4</b>
<b>4.2 Verpackung</b> .....	<b>5</b>
<b>4.3 Lagerung</b> .....	<b>5</b>
<b>5 Stichprobenentnahme und Kriterien für die Annahme eines Loses</b> .....	<b>5</b>
<b>Anhang A (normativ) Stichprobenplan: Attribut-Verfahren</b> .....	<b>6</b>
<b>A.1 Normal-Prüfung</b> .....	<b>6</b>
<b>A.2 Prüfung mit reduziertem Umfang</b> .....	<b>7</b>
<b>Anhang B (informativ) Literaturhinweise</b> .....	<b>7</b>