

# DIN EN 13999-4:2007-07 (D)

**Klebstoffe - Kurzzeit-Verfahren zum Messen der Emissionseigenschaften von lösemittelarmen oder lösemittelfreien Klebstoffen nach der Applikation - Teil 4: Bestimmung flüchtiger Diisocyanate; Deutsche Fassung EN 13999-4:2007**

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>Sicherheit</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>5</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>5</b>
<b>3 Kurzbeschreibung</b> .....	<b>5</b>
<b>4 Reagenzien und Materialien</b> .....	<b>6</b>
<b>5 Prüfgeräte</b> .....	<b>6</b>
<b>6 Durchführung</b> .....	<b>7</b>
<b>7 Identifizierung und Berechnung</b> .....	<b>10</b>
<b>8 Störungen</b> .....	<b>11</b>
<b>9 Präzision und systematischer Fehler</b> .....	<b>11</b>
<b>10 Prüfbericht</b> .....	<b>11</b>
<b>11 Qualitätskontrolle</b> .....	<b>12</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>13</b>