

# DIN EN 13147:2001-07 (D)

## Kupfer und Kupferlegierungen - Bestimmung von Restspannungen im Schnittkantenbereich von Bändern; Deutsche Fassung EN 13147:2001

---

| Inhalt                                       | Seite |
|--|-------|
| Vorwort .....                                | 2     |
| Einleitung .....                             | 2     |
| 1 Anwendungsbereich .....                    | 3     |
| 2 Begriffe .....                             | 3     |
| 3 Prinzip .....                              | 3     |
| 4 Gerät .....                                | 3     |
| 4.1 Einrichtung zur Probenvorbereitung ..... | 3     |
| 4.2 Messeinrichtung .....                    | 3     |
| 5 Probenvorbereitung .....                   | 4     |
| 6 Durchführung .....                         | 5     |
| 6.1 Einbau der Probe .....                   | 5     |
| 6.2 Ausgangsstellung .....                   | 6     |
| 6.3 Messen des Winkels des Dralls .....      | 6     |
| 6.4 Messen der Längsbiegung .....            | 7     |
| 6.5 Messen der Seitwärtsbiegung .....        | 7     |
| 7 Prüfbericht .....                          | 8     |