

# DIN EN 13147:2001-07 (D)

## Kupfer und Kupferlegierungen - Bestimmung von Restspannungen im Schnittkantenbereich von Bändern; Deutsche Fassung EN 13147:2001

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	2
Einleitung .....	2
1 Anwendungsbereich .....	3
2 Begriffe .....	3
3 Prinzip .....	3
4 Gerät .....	3
4.1 Einrichtung zur Probenvorbereitung .....	3
4.2 Messeinrichtung .....	3
5 Probenvorbereitung .....	4
6 Durchführung .....	5
6.1 Einbau der Probe .....	5
6.2 Ausgangsstellung .....	6
6.3 Messen des Winkels des Dralls .....	6
6.4 Messen der Längsbiegung .....	7
6.5 Messen der Seitwärtsbiegung .....	7
7 Prüfbericht .....	8