

# DIN ISO 10071-1:2010-11 (D)

## Werkzeuge der Stanztechnik - Schnellwechsel-Schneidstempel - Teil 1: Schnellwechsel-Schneidstempel für leichte Beanspruchung (ISO 10071-1:2008)

---

Inhalt	Seite
Nationales Vorwort.....	3
41 Anwendungsbereich .....	5
2 Normative Verweisungen .....	5
3 Begriffe .....	5
4 Maße.....	5
4.1 Bezugsmaße — Kugel in Arbeitsstellung .....	5
4.2 Schneidstempel .....	7
4.3 Sucherstifte .....	10
4.4 Schneidstempel mit Auswerfer .....	12
5 Werkstoff und Härte .....	15
6 Bezeichnung .....	15
Literaturhinweise .....	16
<b>Bilder</b>	
Bild 1 .....	6
Bild 2 .....	7
Bild 3 .....	8
Bild 4 .....	9
Bild 5 .....	10
Bild 6 .....	11
Bild 7 .....	12
Bild 8 .....	13
Bild 9 .....	14
<b>Tabellen</b>	
Tabelle 1 .....	6
Tabelle 2 .....	7
Tabelle 3 .....	8
Tabelle 4 .....	9
Tabelle 5 .....	10
Tabelle 6 .....	11
Tabelle 7 .....	12
Tabelle 8 .....	13
Tabelle 9 .....	14