

# DIN ISO 10071-1:2002-08 (D)

## Werkzeuge der Stanztechnik - Schnellwechsel-Schneidstempel - Teil 1: Schnellwechsel-Schneidstempel für leichte Beanspruchung (ISO 10071-1:2001)

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b>	.....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b>	.....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b>	.....	<b>4</b>
<b>3 Begriffe</b>	.....	<b>4</b>
<b>4 Maße</b>	.....	<b>4</b>
<b>5 Werkstoff und Härte</b>	.....	<b>14</b>
<b>6 Bezeichnung</b>	.....	<b>14</b>