

# DIN ISO 2380-1:2006-01 (D)

## Schraubwerkzeuge - Schraubendreher für Schrauben mit Schlitz - Teil 1: Spitzen für hand- und maschinenbetätigte Schraubendreher (ISO 2380-1:2004)

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Normative Verweisungen .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Form und Maße der Spitzen .....</b>	<b>3</b>
<b>3.1</b>	<b>Form.....</b>	<b>3</b>
<b>3.2</b>	<b>Maße.....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Bezeichnung der Spitzen.....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Technische Spezifikationen und Prüfbedingungen für die Schraubendreher.....</b>	<b>7</b>
<b>5.1</b>	<b>Härte.....</b>	<b>7</b>
<b>5.2</b>	<b>Prüfbedingungen für Klingen oder Einsätze .....</b>	<b>7</b>
<b>5.3</b>	<b>Prüfdrehmoment der Klinge-Griff-Verbindung (handbetätigte Schraubendreher).....</b>	<b>8</b>