

# DIN ISO 10071-2:2006-03 (D)

## Werkzeuge der Stanztechnik - Schnellwechsel-Schneidstempel - Teil 2: Schnellwechsel-Schneidstempel für schwere Beanspruchung (ISO 10071-2:2005)

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
1	Anwendungsbereich .....	4
2	Normative Verweisungen .....	4
3	Begriffe .....	4
4	Maße.....	4
4.1	Nennmaße — Kugel in Arbeitsstellung.....	4
4.2	Schneidstempel.....	6
4.3	Sucherstifte — Formen C und D.....	9
4.4	Schneidstempel mit Bohrung (für Auswerfer) .....	10
5	Werkstoff und Härte .....	13
6	Bezeichnung .....	13
Literaturhinweise.....		14