

DIN EN 12341:1999-03 (D)

Luftbeschaffenheit - Ermittlung der PM10-Fraktion von Schwebstaub -
Referenzmethode und Feldprüfverfahren zum Nachweis der Gleichwertigkeit von
Meßverfahren und Referenzmeßmethode; Deutsche Fassung EN 12341:1998

Inhalt	Seite
Vorwort.	2
Einleitung	2
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Definitionen	3
4 Anforderungen für die Gleichwertigkeit mit einem Referenzgerät	4
5 Prüfverfahren	4
6 Prüfbericht	7
Anhang A (normativ) PM10-Probenahmekonvention	8
Anhang B (normativ) Konstruktionsmerkmale für PM10-Referenzgeräte	9
Anhang C (normativ) Filter und Wägeverfahren	12
Anhang D (informativ) Begründung für das gewählte Verfahren zum Gleichwertigkeitsnachweis	13
Anhang E (informativ) Literaturhinweise	14