

DIN 33962:1997-03 (D)

Messen gasförmiger Emissionen - Kontinuierlich arbeitende Meßeinrichtungen für Einzelmessungen von Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid

Inhalt	Seite
1 Anwendungsbereich	1
2 Normative Verweisungen.....	2
3 Anforderungen an die Bauausführung	2
3.1 Grundausstattung	2
3.2 Weitergehende wünschenswerte Ausführung	3
4 Durchführung der Messung	3
5 Aufstellen der Gerätekenlinie, Inbetriebnahme am Meßort und Prüfen der Meßeinrichtung	3
5.1 Aufstellen der Gerätekenlinie	3
5.2 Inbetriebnahme am Meßort und Prüfen der Meßeinrichtung	3
6 Angabe der Meßergebnisse	3
7 Kenngrößen	4
7.1 Allgemeine Kenngrößen	4
7.2 Spezifische Kenngrößen	4
8 Prüfungen	4
8.1 Betriebsinterne Qualitätssicherungen	4
8.2 Typprüfung.....	4
9 Normenkonformität, Kennzeichnung und Unterlagen der DIN CERTCO	5
9.1 Normenkonformität	5
9.2 Kennzeichnung	5
9.3 Unterlagen der DIN CERTCO	5
Anhang A (informativ) Erläuterungen	5
Anhang B (informativ) Beschreibung typischer Meßprinzipien	6