

# DIN 55670:2011-02 (D)

## Beschichtungsstoffe - Prüfung von Beschichtungen auf Poren und Risse mit Hochspannung

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>5</b>
<b>4 Kurzbeschreibung</b> .....	<b>5</b>
<b>5 Bezeichnung</b> .....	<b>5</b>
<b>6 Geräte</b> .....	<b>5</b>
<b>7 Prüfgegenstand</b> .....	<b>6</b>
<b>8 Herstellen der Probenbeschichtung</b> .....	<b>6</b>
<b>9 Vorbereitung der Prüfung</b> .....	<b>7</b>
<b>10 Durchführung</b> .....	<b>7</b>
<b>11 Prüfbericht</b> .....	<b>8</b>
<b>Anhang A (informativ) Erläuterungen</b> .....	<b>9</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>12</b>