

# DIN 58141-5:2011-03 (D)

## Messung von faseroptischen Elementen - Teil 5: Bestimmung der sichtbaren Defekte von Licht- und Bildleitern; Text Deutsch und Englisch

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Begriffe .....	4
4 Bezeichnung des Verfahrens .....	4
5 Messgeräte und Hilfsmittel.....	5
5.1 Beleuchtungssystem .....	5
5.2 Halterungen.....	5
5.3 Mikroskop.....	5
6 Vorbehandlung der Probe .....	5
7 Durchführung der Messung .....	5
8 Auswertung.....	6
9 Messbericht.....	6