

DIN ISO 9022-8:2000-09 (D)

Optik und optische Instrumente - Umweltprüfverfahren - Teil 8: Hoher Druck, niedriger Druck, Eintauchen (ISO 9022-8:1994)

Inhalt	Seite
Vorwort	2
Einleitung	3
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Allgemeine Angaben und Prüfbedingungen	3
4 Beanspruchung	4
4.1 Beanspruchungsart 80: Hoher Druck, innen	4
4.2 Beanspruchungsart 81: Niedriger Druck, innen	4
4.3 Beanspruchungsart 82: Eintauchen	5
5 Durchführung der Prüfung	5
5.1 Allgemeines	5
5.2 Vorbehandlung und Anfangskontrolle bei Beanspruchungsart 82	5
5.3 Druckänderungskurve für die Beanspruchungsarten 80 und 81	5
5.4 Angaben zu Betriebsart 2	5
5.5 Nachbehandlung und Endkontrolle bei Beanspruchungsart 82	5
5.6 Beurteilung bei Beanspruchungsart 82	5
6 Bezeichnung	6
7 Einzelbestimmung	6
Anhang A (informativ) Erläuterungen	6