

DIN ISO 9022-11:2000-09 (D)

Optik und optische Instrumente - Umweltprüfverfahren - Teil 11: Schimmelwachstum (ISO 9022-11:1994)

Inhalt	Seite
Vorwort	2
Einleitung	3
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Allgemeine Angaben und Prüfbedingungen	4
3.1 Prüfpilze	4
3.2 Pilzsporensuspension	4
3.2.1 Pilzkulturen	4
3.2.2 Sporensuspension	4
3.2.3 Mischsporensuspension	5
3.3 Kontrollstreifen	6
3.4 Prüfling	6
3.5 Brutschränke und Klimakammern	7
4 Beanspruchungsart 85: Schimmelwachstum	8
5 Durchführung der Prüfung	8
5.1 Allgemeines	8
5.2 Vorbehandlung	8
5.3 Maßnahmen während der Beanspruchung	8
5.4 Nachbehandlung	9
5.5 Beurteilung	9
5.6 Allgemeine Annahmekriterien	9
6 Bezeichnung	9
7 Einzelbestimmung	9
Anhang A (informativ) Erläuterungen	10