

DIN ISO 9022-2:2003-01 (D)

Optik und optische Instrumente - Umweltprüfverfahren - Teil 2: Kälte, Wärme und Feuchte (ISO 9022-2:2002)

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	5
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisung.....	5
3 Allgemeine Angaben und Prüfbedingungen	5
4 Beanspruchung	6
4.1 Allgemeines	6
4.2 Konstantbeanspruchung	6
4.2.1 Allgemeines	6
4.2.2 Beanspruchungsart 10: Kälte	6
4.2.3 Beanspruchungsart 11: Trockene Wärme	6
4.2.4 Beanspruchungsart 12: Feuchte Wärme	7
4.2.5 Beanspruchungsart 13: Kondenswasser	7
4.3 Wechselbeanspruchungen.....	7
4.3.1 Allgemeines	7
4.3.2 Beanspruchungsart 14: Langsamer Temperaturwechsel.....	7
4.3.3 Beanspruchungsart 15: Rascher Temperaturwechsel (Temperaturschock)	8
4.3.4 Beanspruchungsart 16: Feuchte Wärme, zyklisch	9
5 Durchführung der Prüfung	11
5.1 Allgemeines	11
5.2 Vorversuch.....	11
6 Bezeichnung	11
7 Einzelbestimmung.....	11