

# DIN ISO 17359:2003-11 (D)

## Zustandsüberwachung und -diagnostik von Maschinen - Allgemeine Anleitungen (ISO 17359:2003)

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>5</b>
<b>4 Überblick über das Verfahren zur Zustandsüberwachung</b> .....	<b>5</b>
<b>5 Anlagenaudit</b> .....	<b>5</b>
<b>6 Zuverlässigkeits- und Gefährdungsaudit</b> .....	<b>7</b>
<b>7 Messverfahren</b> .....	<b>8</b>
<b>8 Datensammlung und -analyse</b> .....	<b>10</b>
<b>9 Festlegung der Instandhaltungsaktivität</b> .....	<b>12</b>
<b>10 Rückblick/Bewertung</b> .....	<b>12</b>
<b>11 Ausbildung</b> .....	<b>12</b>
<b>Anhang A (informativ) Beispiele für Zustandsüberwachungs-Parameter</b> .....	<b>13</b>
<b>Anhang B (informativ) Zuordnung von Schäden zu gemessenen Merkmalen oder zu Messtechniken</b> .....	<b>14</b>
<b>Anhang C (informativ) Typische Informationen, die bei der Zustandsüberwachung zu notieren sind</b> .....	<b>16</b>