

E DIN 6885-2:2020-01 (D)

Erscheinungsdatum: 2019-12-06

Mitnehmerverbindungen ohne Anzug, Passfedern, Nuten - Hohe Form für Werkzeugmaschinen - Teil 2: Maße, Toleranzen, Masse

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Zeichen, Benennung und Einheiten	4
5 Bezeichnungen und Bestellangaben	5
5.1 Bezeichnung.....	5
5.2 Bestellangaben.....	5
6 Passfederformen, Nuten, Maße, Toleranzen	6
6.1 Passfederformen	6
6.2 Maße und Grenzabmaße (Querschnitte und Gestaltungsdetails)	7
7 Werkstoff	14
8 Oberfläche.....	14
Literaturhinweise	15