



# DIN EN 13042-5:2009-12 (D)

## Maschinen und Anlagen für die Herstellung, Be- und Verarbeitung von Hohlglas - Sicherheitsanforderungen - Teil 5: Pressen; Deutsche Fassung EN 13042- 5:2003+A1:2009

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>4</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>5</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>6</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>6</b>
<b>3 Begriffe — Symbole und Abkürzungen</b> .....	<b>7</b>
<b>4 Liste der signifikanten Gefährdungen</b> .....	<b>9</b>
<b>5 Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmaßnahmen</b> .....	<b>10</b>
<b>6 Feststellung der Übereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen und/oder Maßnahmen</b> .....	<b>16</b>
<b>7 Benutzerinformation</b> .....	<b>16</b>
<b>7.1 Begleitende Dokumente (insbesondere: Betriebshandbuch)</b> .....	<b>16</b>
<b>7.2 Kennzeichnung</b> .....	<b>17</b>
<b>Anhang A (informativ) Beispiele von abzusichernden Gefährdungen durch Quetschen, Einziehen und Erfassen an Drehtischen</b> .....	<b>19</b>
<b>Anhang B (informativ) Abbildung eines Formensatzes</b> .....	<b>23</b>
<b>Anhang ZA (informativ)  Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 98/37/EG</b> .....	<b>24</b>
<b>Anhang ZB (informativ)  Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG</b> .....	<b>25</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>26</b>