

DIN 4000-168:2011-11 (D)

Sachmerkmal-Listen - Teil 168: Messwertgeber/-aufnehmer/Auswertgeräte inklusive Messverstärker für geometrische Größen

Inhalt	Seite
Vorwort	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Sachmerkmal-Listen- Nr. und Zuordnung	5
4 Sachmerkmal-Liste Nr. 1	5
4.1 Grundformen.....	5
4.1.1 Grundformen Messtaster, Messzelle.....	5
4.1.2 Grundformen Drehgeber, Winkelwertaufnehmer.....	8
4.1.3 Grundformen Linearmaßstab, Linearwegaufnehmer und Positionsaufnehmer.....	14
4.1.4 Grundformen Auswertegerät, Signalwandler.....	18
4.2 Merkmale.....	20
4.3 Festlegungen für die Merkmale	23
5 Konformitätsklassen.....	29
5.1 Allgemeines	29
5.2 Konformitätsklasse 1 (CC1)	29
5.3 Konformitätsklasse 2 (CC2)	29
5.4 Konformitätsklasse 3 (CC3)	29
5.5 Konformitätsklasse 4 (CC4)	29
5.6 Vererbung der Merkmale in den Konformitätsklassen.....	29
5.7 Attribute der Merkmale	29
6 Merkmale — Konformitätsklassen.....	29
6.1 Allgemeines	29
6.2 Merkmale — Konformitätsklasse 1.....	30
6.3 Merkmale — Konformitätsklasse 2.....	30
6.4 Merkmale — Konformitätsklasse 3.....	30
6.5 Merkmale — Konformitätsklasse 4.....	42
Literaturhinweise.....	46

Bilder

Bild 1 — Messtaster mit bestimmter Nullstellung.....	5
Bild 2 — Messtaster mit unbestimmter Nullstellung, Form 1	6
Bild 3 — Messtaster mit unbestimmter Nullstellung, Form 2	6
Bild 4 — Messtaster mit unbestimmter Nullstellung, Form 3	7
Bild 5 — Messzelle mit bestimmter Nullstellung.....	7
Bild 6 — Messzelle mit unbestimmter Nullstellung	8
Bild 7 — Drehgeber, Form 1 (Eigenlagerung mit Vollwelle).....	8
Bild 8 — Drehgeber, Form 2 (Eigenlagerung mit Hohlwelle)	9
Bild 9 — Drehgeber, Form 3 (Eigenlagerung mit Flansch)	9
Bild 10 — Drehgeber, Form 4 (ohne Eigenlagerung).....	10

Bild 11 — Winkelwertaufnehmer, Form 1 (Typ I)	10
Bild 12 — Winkelwertaufnehmer, Form 1 (Typ II)	11
Bild 13 — Winkelwertaufnehmer, Form 2 (Eigenlagerung mit Vollwelle)	11
Bild 14 — Winkelwertaufnehmer, Form 3 (Eigenlagerung mit Hohlwelle)	12
Bild 15 — Winkelwertaufnehmer, Form 4 (Eigenlagerung mit Flansch)	12
Bild 16 — Winkelwertaufnehmer, Form 5 (Eigenlagerung mit Hohlwelle)	12
Bild 17 — Winkelwertaufnehmer, Form 6 (ohne Eigenlagerung)	13
Bild 18 — Winkelwertaufnehmer, Form 7	13
Bild 19 — Linearmaßstab, offen	14
Bild 20 — Linearmaßstab, gekapselt	14
Bild 21 — Linearmaßstab, offen (zwei Koordinaten)	15
Bild 22 — Linearmaßstab, offen (runde Bauform)	15
Bild 23 — Linearmaßstab, gekapselt (runde Bauform)	16
Bild 24 — Linearwegaufnehmer, gekapselt, zylindrisch	16
Bild 25 — Linearwegaufnehmer, gekapselt, eckig	16
Bild 26 — Linearwegaufnehmer, gekapselt, eckig, geführt	17
Bild 27 — Positionsaufnehmer (Typ I)	17
Bild 28 — Positionsaufnehmer (Typ II)	17
Bild 29 — Positionsaufnehmer (Typ III)	18
Bild 30 — Auswertegerät (mit Anzeige)	18
Bild 31 — Signalwandler (ohne Anzeige)	19

Tabellen

Tabelle 1 — Merkmalliste	20
Tabelle 2 — Befestigungsart Messtaster, Messzelle	26
Tabelle 3 — Konformitätsklasse 1 für alle Bildkennungen	30
Tabelle 4 — Konformitätsklasse 2 für alle Bildkennungen	30
Tabelle 5 — Konformitätsklasse 3 für die Bildkennungen 1 bis 9	30
Tabelle 6 — Konformitätsklasse 3 für die Bildkennungen 10 bis 18	33
Tabelle 7 — Konformitätsklasse 3 für die Bildkennungen 19 bis 27	36
Tabelle 8 — Konformitätsklasse 3 für die Bildkennung 28 bis 31	39
Tabelle 9 — Konformitätsklasse 4 für die Bildkennungen 1 bis 9	42
Tabelle 10 — Konformitätsklasse 4 für die Bildkennung 10 bis 18	43
Tabelle 11 — Konformitätsklasse 4 für die Bildkennung 19 bis 27	44
Tabelle 12 — Konformitätsklasse 4 für die Bildkennung 28 bis 31	45