

# DIN 24900-23:1991-08 (D)

## Bildzeichen für den Maschinenbau; Druckgießmaschinen

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich und Zweck .....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Bezeichnung .....</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Bildzeichen.....</b>	<b>1</b>
<b>3.1</b>	<b>Bildzeichen für Maschinenteile.....</b>	<b>2</b>
<b>3.2</b>	<b>Bildzeichen für allgemeine Betätigung und Vorgänge an der Maschine .....</b>	<b>3</b>
<b>3.3</b>	<b>Bildzeichen für Bewegungen und Geschwindigkeit.....</b>	<b>4</b>
<b>3.4</b>	<b>Bildzeichen für Schmieren und Kühlen .....</b>	<b>5</b>
<b>3.5</b>	<b>Bildzeichen für Steuern und Regeln.....</b>	<b>6</b>
<b>3.6</b>	<b>Bildzeichen für Zusatzeinrichtungen an der Maschine .....</b>	<b>7</b>
	<b>Alphabetisches Verzeichnis .....</b>	<b>9</b>