

# E DIN EN ISO 2553:2012-09 (D)

Erscheinungsdatum: 2012-09-17

## Schweißen und verwandte Verfahren - Symbolische Darstellung in Zeichnungen - Schweiß- und Lötverbindungen (ISO/DIS 2553:2012); Deutsche Fassung prEN ISO 2553:2012

### Inhalt

Seite

Vorwort .....	4
Einleitung .....	5
1 Anwendungsbereich .....	6
2 Normative Verweisungen .....	6
3 Begriffe .....	6
4 Schweißsymbol .....	9
4.1 Allgemeines .....	9
4.2 Basisschweißsymbol .....	9
4.3 Schweißsymbolsysteme .....	10
4.4 Grundsymbole .....	10
4.4.1 Allgemeines .....	10
4.4.2 Kombinationen von Grundsymbolen .....	15
4.4.3 Beidseitige Stumpfnähte .....	15
4.5 Zusatzsymbole .....	16
4.5.1 Allgemeines .....	16
4.5.2 Symbol für Ringsum-Nähte; umlaufende Nähte .....	18
4.5.3 Nähte der gleichen Art, die von einem Punkt zu einem anderen Punkt geschweißt/gelötet werden .....	19
4.5.4 Baustellennähte .....	19
4.5.5 Wurzelüberhöhung — Stumpf- und Stirnnähte .....	19
4.6 Pfeillinie .....	23
4.6.1 Allgemeines .....	23
4.6.2 Mehrere Pfeillinien .....	23
4.6.3 Abknickende Pfeillinie .....	24
4.7 Bezugslinie und Nahtposition .....	24
4.7.1 Bezugslinie .....	24
4.7.2 Position der Naht .....	24
4.7.3 Mehrere Bezugslinien .....	26
4.8 Gabel .....	27
5 Bemaßung der Nähte .....	27
5.1 Allgemeines .....	27
5.2 Querschnittsmaße .....	27
5.3 Längenmaße .....	28
5.3.1 Allgemeines .....	28
5.3.2 Unterbrochene Nähte .....	28
5.4 Stumpfnähte .....	29
5.4.1 Einbrandtiefe .....	29
5.4.2 Beidseitige Stumpfnähte .....	29
5.4.3 Bördel-Stumpfnähte .....	29
5.4.4 Aufgeweitete HV-Nähte und aufgeweitete V-Nähte .....	29
5.5 Kehlnähte .....	29
5.5.1 Nahtabmessung .....	29
5.5.2 Kehlnähte mit tiefem Einbrand .....	29
5.6 Lochnähte in Rundlöchern .....	29
5.7 Lochnähte in Schlitten .....	30
5.8 Punktnähte .....	30

5.9	Liniennähte .....	30
5.10	Stirnnähte .....	30
5.11	Bolzenschweißnähte .....	30
5.12	Auftragschweißungen .....	30
6	<b>Maße und Geometrie des Stoßes vor dem Schweißen .....</b>	<b>47</b>
6.1	Allgemeines .....	47
6.2	Wurzelsteg .....	47
6.3	Öffnungswinkel .....	48
6.4	Radien und Stegflanken für U- und J-Stöße .....	49
6.5	Flankenhöhe .....	49
6.6	Senkwinkel für Loch- und Schlitznähte .....	51
7	<b>Alternatives Stumpfnaht-Symbol mit der geforderten Schweißqualität .....</b>	<b>51</b>
7.1	Allgemeines .....	51
7.2	Beispiel .....	52
<b>Anhang A (informativ) Beispiele für die Anwendung von Schweißsymbolen .....</b>		<b>53</b>
<b>Anhang B (informativ) Toleranzen und Übergangspunkte für die Nahtarten .....</b>		<b>58</b>
<b>Anhang C (informativ) Alternative Methoden zur Bezeichnung unterbrochener Stumpf- und Kehlnähte .....</b>		<b>59</b>
C.1	Allgemeines .....	59
C.2	Stumpfnähte .....	59
C.2.1	Unterbrochene Stumpfnähte .....	59
C.2.2	Symmetrische, unterbrochene Stumpfnähte .....	59
C.2.3	Versetzte, unterbrochene Stumpfnähte .....	59
C.3	Kehlnähte .....	59
C.3.1	Unterbrochene Kehlnähte .....	59
C.3.2	Symmetrische, unterbrochene Kehlnähte .....	59
C.3.3	Versetzte, unterbrochene Kehlnähte .....	60
<b>Anhang D (normativ) Bezeichnung für Nähte der gleichen Nahtart, die von einem Punkt zu einem anderen Punkt geschweißt/gelötet werden .....</b>		<b>62</b>
<b>Literaturhinweise .....</b>		<b>63</b>