

# DIN 33896-1:1994-11 (D)

## Staubemission technischer Arbeitsmittel - Bestimmung der Staubemissionsrate von Maschinen zum Einsatz auf Arbeitstischen - Teil 1: Basisverfahren

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich und Zweck .....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Begriffe .....</b>	<b>1</b>
<b>2.1</b>	<b>staub .....</b>	<b>1</b>
<b>2.2</b>	<b>Staubemissionsrate .....</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Meßeinrichtung .....</b>	<b>1</b>
<b>3.1</b>	<b>Meßstand .....</b>	<b>1</b>
<b>3.2</b>	<b>Staubmeßgeräte .....</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Durchführung der Messungen .....</b>	<b>2</b>
<b>4.1</b>	<b>Anforderungen an den Betrieb von Maschinen .....</b>	<b>2</b>
<b>4.2</b>	<b>Staubminderungseinrichtungen .....</b>	<b>2</b>
<b>4.3</b>	<b>Ermittlung der Staubemissionsrate .....</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Beurteilungswert .....</b>	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>Prüfbericht .....</b>	<b>3</b>