

# DIN 33892-2:2000-09 (D)

## Staubemission technischer Arbeitsmittel - Bewertung der Emission von luftgetragenen Gefahrstoffen - Teil 2: Konzentrationsparameter des luftverunreinigenden Stoffes, Prüfstandverfahren, handgeführte Elektrowerkzeuge für die Holzbearbeitung

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	1
1 Anwendungsbereich .....	2
2 Normative Verweisungen .....	2
3 Begriffe .....	2
4 Prinzip .....	3
5 Prüfstand .....	3
6 Durchführung .....	3
6.1 Anordnung des Messpunktes .....	3
6.2 Betrieb der Maschine .....	3
6.2.1 Allgemeines .....	3
6.2.2 Werkstoffe, Werkstücke .....	3
6.2.3 Maschineneinstellbedingungen .....	4
6.3 Zahl der Messungen, Messzeit .....	4
6.4 Behandlung der Filter .....	4
7 Auswertung .....	4