

DIN 2271-2:1976-04 (D)

Pneumatische Längenmessung; Baumerkmale der Geräte für den Hochdruckbereich

Inhalt	Seite
1 Geltungsbereich	1
2 Meßwertaufnehmer.....	1
2.1 Berührungslos arbeitende Meßwertaufnehmer	1
2.1.1 Düsenmeßdorn	1
2.1.2 Düsenmeßring und Düsenmeßrachen	2
2.1.3 Düsenmeßtaster	2
2.2 Mechanisch berührende Meßwertaufnehmer	2
2.2.1 Pneumatischer Kugelkontaktmeßdorn	2
2.2.2 Pneumatischer Hebelkontaktmeßdorn und Blattfederkontaktmeßdorn (siehe Bild 5)	2
2.2.3 Kontaktmeßringe	2
2.2.4 Pneumatischer Kontaktmeßtaster (siehe Bild 6)	2
3 Anzeigeräte	3
3.1 Säulengeräte mit Langskale	3
3.2 Zeigergeräte mit Rundskale (siehe Bilder 9 und 10).....	4
4 Regel- und Stellelemente.....	4
4.1 Druckregler	4
4.2 Nullsteller	4
4.3 Abgleich	4