

# DIN 5057:2020-11 (D)

## Ausschankmaße - Verfahren zur Messwertaufnahme bei Füllmarkierungen

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>5</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>5</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>5</b>
<b>4 Durchführung</b> .....	<b>5</b>
<b>4.1 Definition der Methode</b> .....	<b>5</b>
<b>4.2 Beschreibung des Prinzip des Messaufbaues</b> .....	<b>5</b>
<b>4.3 Messwertaufnahme nach dem Prinzip des Messaufbaues</b> .....	<b>6</b>
<b>5 Berechnung</b> .....	<b>6</b>
<b>Bilder</b>	
<b>Bild 1 — Schematische Darstellung des Messaufbaus</b> .....	<b>6</b>