

E DIN EN 12517:2004-09 (D)

Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen - Durchstrahlungsprüfung von Schweißverbindungen - Zulässigkeitsgrenzen; Deutsche Fassung prEN 12517:2004

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Radiographische Technik	4
4 Allgemeines	4
5 Zulässigkeitsgrenzen	4
Anhang A (informativ) Hinweise für die Grenzen der Durchstrahlungsprüfung	7
A.1 Volumetrische Unregelmäßigkeiten in Stumpfschweißnähten	7
A.2 Risse in Stumpfschweißnähten	7
A.3 Ebene Unregelmäßigkeiten in Stumpfschweißnähten	7
Anhang B (informativ) Beispiele zur Bestimmung des Unregelmäßigkeitsanteils in Prozent (%)	8
Anhang C (normativ) Summe der annehmbaren Bereiche	10