

DIN 53941:2008-11 (D)

Prüfung von Textilien - Bestimmung des Micronaire-Wertes von Baumwollfasern

Inhalt	Seite
Vorwort	2
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Grundlage des Verfahrens	5
5 Bezeichnung des Verfahrens	5
6 Geräte	6
7 Einstellen und Prüfen des Gerätes.....	7
8 Gewicht der Messprobe	8
9 Probenahme und Probevorbereitung.....	8
10 Angleichen der Proben an das Normalklima.....	8
11 Anzahl der Messungen	8
12 Vorbereitung der Messprobe	8
13 Durchführung der Prüfung	9
14 Prüfbericht	9
Anhang A (informativ) Festlegung des Micronaire-Wertes mit dem Ur-Gerät Micronaire 60 600	10
Anhang B (informativ) Überprüfung der Micronaire-Geräte mit Hilfe von internationalen Referenzbaumwollen.....	13
Literaturhinweise.....	14