

# DIN 52108:2010-05 (D)

## Prüfung anorganischer nichtmetallischer Werkstoffe - Verschleißprüfung mit der Schleifscheibe nach Böhme - Schleifscheiben-Verfahren

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
	<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Begriffe</b> .....	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Kurzbeschreibung</b> .....	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Prüfeinrichtungen</b> .....	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Proben</b> .....	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>Durchführung</b> .....	<b>8</b>
<b>8</b>	<b>Auswertung</b> .....	<b>10</b>
<b>9</b>	<b>Prüfbericht</b> .....	<b>11</b>