

DIN EN 970:1997-03 (D)

Zerstörungsfreie Prüfung von Schmelzschweißnähten - Sichtprüfung; Deutsche Fassung EN 970:1997

Inhalt	Seite
Vorwort	2
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Prüfbedingungen und -geräte	3
4 Personal	3
5 Sichtprüfung -- Allgemeines	3
6 Sichtprüfung der Schweißnahtvorbereitung	3
7 Sichtprüfung während des Schweißens	4
8 Sichtprüfung der fertiggestellten Schweißnaht	4
8.1 Allgemeines	4
8.2 Säubern und Nachbearbeiten	4
8.3 Form und Maße	4
8.4 Schweißnahtwurzel und -oberfläche	4
8.5 Wärmenachbehandlung	4
9 Sichtprüfung ausgebesserter Schweißnähte	4
9.1 Allgemeines	4
9.2 Teilweise ausgefugte Schweißnaht	4
9.3 Vollständig ausgefugte Schweißnaht	4
9.4 Prüfung	4
10 Prüfbericht	5