DIN 51008-2:2001-12 (D)

Optische Emissionsspektrometrie (OES) - Teil 2: Begriffe für Systeme mit Flammen und Plasmen

Inhalt		Seite
1	Anwendungsbereich	2
2	Normative Verweisungen	2
3	Begriffe im Zusammenhang mit Flammen	2
4	Begriffe im Zusammenhang mit Plasmen	3
5	Beobachtung	7
6	Probeneinführungssysteme	7
7	Begriffe im Zusammenhang mit Störungen	9
8	Begriffe im Zusammenhang mit Proben	10
9	Messen, Kalibrieren und Auswerten	12
10	Analytische Grenzwerte und Bewertung	15
Literatur	hinweise	17