

# DIN 51008-2:2001-12 (D)

## Optische Emissionsspektrometrie (OES) - Teil 2: Begriffe für Systeme mit Flammen und Plasmen

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
1	Anwendungsbereich .....	2
2	Normative Verweisungen .....	2
3	Begriffe im Zusammenhang mit Flammen .....	2
4	Begriffe im Zusammenhang mit Plasmen .....	3
5	Beobachtung .....	7
6	Probeneinführungssysteme .....	7
7	Begriffe im Zusammenhang mit Störungen .....	9
8	Begriffe im Zusammenhang mit Proben .....	10
9	Messen, Kalibrieren und Auswerten .....	12
10	Analytische Grenzwerte und Bewertung .....	15
	Literaturhinweise .....	17