

DIN EN ISO 3892:2001-12 (D)

Konversionsschichten auf metallischen Werkstoffen - Bestimmung der flächenbezogenen Masse der Schichten - Gravimetrisches Verfahren (ISO 3892:2000); Deutsche Fassung EN ISO 3892:2001

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Geräte	4
3 Proben	4
4 Ablösemittel und Verfahren	5
4.1 Allgemeines	5
4.2 Phosphatschichten auf Eisen und Stahl	5
4.3 Phosphatschichten auf Zink und Cadmium	6
4.4 Kristalline Phosphatschichten auf Aluminium und seinen Legierungen	6
4.5 Chromatschichten auf Zink und Cadmium	6
4.6 Chromatschichten und amorphe Phosphatschichten auf Aluminium und seinen Legierungen	7
5 Darstellung der Ergebnisse	8
5.1 Berechnung	8
5.2 Messunsicherheit	8