

# DIN EN ISO 3892:2001-12 (D)

Konversionsschichten auf metallischen Werkstoffen - Bestimmung der flächenbezogenen Masse der Schichten - Gravimetrisches Verfahren (ISO 3892:2000); Deutsche Fassung EN ISO 3892:2001

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Geräte</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Proben</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Ablösemittel und Verfahren</b> .....	<b>5</b>
4.1 Allgemeines .....	5
4.2 Phosphatschichten auf Eisen und Stahl .....	5
4.3 Phosphatschichten auf Zink und Cadmium .....	6
4.4 Kristalline Phosphatschichten auf Aluminium und seinen Legierungen .....	6
4.5 Chromatschichten auf Zink und Cadmium .....	6
4.6 Chromatschichten und amorphe Phosphatschichten auf Aluminium und seinen Legierungen .....	7
<b>5 Darstellung der Ergebnisse</b> .....	<b>8</b>
5.1 Berechnung .....	8
5.2 Messunsicherheit .....	8