

DIN 51081:2002-12 (D)

Prüfung oxidischer Roh- und Werkstoffe - Bestimmung der Massenänderung beim Glühen

Inhalt		Seite
Vorwort		1
1 Anwendungsbereich		2
2 Normative Verweisungen		2
3 Begriffe		2
4 Kurzbeschreibung des Verfahrens		2
5 Bezeichnung des Verfahrens		3
6 Geräte und Prüfmittel		3
7 Probenahme und Probenvorbereitung		3
8 Durchführung		3
9 Angabe der Ergebnisse		4
10 Präzision des Verfahrens		4
11 Prüfbericht		4