

DIN 51001:2003-08 (D)

Prüfung oxidischer Roh- und Werkstoffe - Allgemeine Arbeitsgrundlagen zur Röntgenfluoreszenz-Analyse (RFA)

Inhalt	Seite
Vorwort	1
1 Anwendungsbereich	2
2 Normative Verweisungen	2
3 Probenahme und Probenvorbereitung	2
4 Probenbeschaffenheit für die RFA	2
4.1 Originalproben.....	2
4.2 Pulverpresslinge.....	3
4.3 Schmelzaufschluss-Proben	3
4.4 Sonderproben	3
5 Angaben zur Präparation.....	3
5.1 Allgemeines	3
5.2 Vorbehandlung der Originalproben.....	3
5.3 Herstellung von Pulverpresslingen	3
5.4 Schmelzaufschlussproben	3
5.4.1 Aufschlussmittel.....	3
5.4.2 Aufschlussführung	4
5.4.3 Herstellen der Schmelztablette	5
6 Messung	5
7 Auswertung.....	5
Literaturhinweise.....	6