

DIN 53800-2:2003-06 (D)

Textilien - Bestimmung der Handelsmasse - Teil 2: Bestimmung der Handelsmasse und der Handelsfeinheit

Inhalt	Seite
1 Anwendungsbereich	2
2 Normative Verweisungen	2
3 Begriffe	2
4 Zustand der Verpackungseinheiten	2
5 Bestimmung der Bruttomasse und der Tara	3
6 Entnahme und Vorbereitung der Trocknungsproben	3
7 Bestimmung der Hülsenmasse (nur bei Garnen).....	6
8 Prüfgeräte und Bestimmung der Trockenmasse der Trocknungsproben	6
9 Berechnung der Handelsmasse.....	7
10 Ermittlung der Handelsfeinheit für Garne.....	9
11 Prüfbericht	10
12 Nachprüfung des Prüfergebnisses.....	11
13 Auslieferung der getrockneten Proben.....	11