

DIN 50977:2005-12 (D)

Messung von Schichtdicken - Berührungslose Messung der Dicke von Schichten am kontinuierlich bewegten Messgut

| Inhalt | Seite |
|---|--------------|
| 1 Anwendungsbereich | 2 |
| 2 Normative Verweisungen | 2 |
| 3 Begriffe | 3 |
| 4 Kurzbeschreibung des Verfahrens..... | 5 |
| 5 Messeinrichtung | 5 |
| 6 Sicherheitstechnische Anforderungen | 6 |
| 7 Kalibrieren..... | 6 |
| 8 Durchführung der Messung | 7 |
| 9 Einflüsse auf den Messwert | 7 |
| 10 Auswertung..... | 7 |
| 11 Messunsicherheit | 7 |
| 12 Prüfbericht | 8 |