

# DIN 50977:2005-12 (D)

## Messung von Schichtdicken - Berührungslose Messung der Dicke von Schichten am kontinuierlich bewegten Messgut

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
1 Anwendungsbereich .....	2
2 Normative Verweisungen .....	2
3 Begriffe .....	3
4 Kurzbeschreibung des Verfahrens.....	5
5 Messeinrichtung .....	5
6 Sicherheitstechnische Anforderungen .....	6
7 Kalibrieren.....	6
8 Durchführung der Messung .....	7
9 Einflüsse auf den Messwert .....	7
10 Auswertung.....	7
11 Messunsicherheit .....	7
12 Prüfbericht .....	8