

DIN 53108:2011-01 (D)

Prüfung von Papier und Pappe - Bestimmung der Rauheit nach Bendtsen

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Kurzbeschreibung	4
5 Gerät	5
5.1 Messanordnung	5
5.2 Aufstellung	8
5.3 Dichtheit	8
5.4 Prüfung des Messkopfes	8
5.5 Glasplatte	9
5.6 Korrektur des Luftvolumendurchflusses	9
5.7 Funktionsprüfung des Manostaten	9
5.8 Prüfung der Schwebekörper-Durchflussmessgeräte	9
6 Proben	10
6.1 Probenahme	10
6.2 Anzahl	10
6.3 Maße	10
7 Vorbehandlung der Proben	10
8 Durchführung	10
9 Auswertung	11
10 Prüfbericht	11
Anhang A (informativ) Allgemeine Erklärungen	12
Literaturhinweise	13