

DIN 53145-2:2012-03 (D)

Prüfung von Papier und Pappe - Messgrundlagen zur Bestimmung des Reflexionsfaktors - Teil 2: Messung an fluoreszierenden Proben

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Grundlagen des Verfahrens	5
5 Gerät	6
5.1 Messanordnung	6
5.2 Filter	7
5.2.1 Fluoreszenzanregung	7
5.2.2 Farbmessfilter	7
5.2.3 D 65-Brightness-Filter	7
5.3 Primärweißstandard	8
5.4 Schwarze Unterlage	8
5.5 UV-Primärstandard	8
6 Kalibrierung des Gerätes	9
6.1 Nullpunkt-Einstellung	9
6.2 Einstellung des oberen Endpunktes	9
6.3 UV-Anpassung	9
7 Durchführung	9
7.1 Filtergeräte	9
7.2 Spektralfotometer	9
Literaturhinweise	10