

DIN 53145-1:2012-03 (D)

Prüfung von Papier und Pappe - Messgrundlagen zur Bestimmung des Reflexionsfaktors - Teil 1: Messung an nicht fluoreszierenden Proben

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Grundlagen des Verfahrens	6
5 Gerät	7
5.1 Messanordnung	7
5.2 Filter	7
5.3 Primärweißstandard	8
5.4 Schwarze Unterlage	9
6 Kalibrierung des Gerätes	9
6.1 Nullpunkt-Einstellung	9
6.2 Einstellung des oberen Endpunktes	9
7 Durchführung	9
7.1 Filtergeräte	9
7.2 Spektralfotometer	9
Literaturhinweise	10

Vorwort