

DIN 55988:2013-04 (D)

Bestimmung von Maßzahlen für die Transparenz (Lasur) von pigmentierten und unpigmentierten Systemen - Farbmetrisches Verfahren

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Kurzbeschreibung	6
5 Geräte	6
6 Herstellen der Probe	7
7 Durchführung.....	7
7.1 Messen der Proben	7
7.2 Schwarzkorrektur der Reflexionswerte.....	8
8 Bestimmung der Transparenzzahl.....	8
8.1 Mehrpunktverfahren (Verfahren M)	8
8.2 Einpunktverfahren (Verfahren E).....	9
9 Prüfbericht	9
Literaturhinweise	10