

DIN EN 1149-3:2004-07 (D)

Schutzkleidung - Elektrostatische Eigenschaften - Teil 3: Prüfverfahren für die Messung des Ladungsabbaus; Deutsche Fassung EN 1149-3:2004

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Prüfverfahren	6
4.1 Probenherstellung und -konditionierung	6
4.2 Triboelektrische Aufladung (Prüfverfahren 1)	6
4.3 Influenzaufladung (Prüfverfahren 2)	8
5 Prüfbericht	10
Anhang A (informativ) Erläuterungen	17
Anhang ZA (informativ) Abschnitte in dieser Europäischen Norm, die grundlegende Anforderungen oder andere Vorgaben von EU-Richtlinien betreffen	18