

# DIN 60022-5:2026-03 (D)

## Abstandstextilien - Teil 5: Bestimmung der Stauchhärte

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>5</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>5</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>5</b>
<b>4 Prüfeinrichtung</b> .....	<b>5</b>
<b>4.1 Allgemeines</b> .....	<b>5</b>
<b>4.2 Druckstempel</b> .....	<b>6</b>
<b>4.3 Bezugsplatte</b> .....	<b>7</b>
<b>4.4 Planparallelität</b> .....	<b>7</b>
<b>4.5 Messprobe</b> .....	<b>7</b>
<b>5 Prüfverfahren</b> .....	<b>7</b>
<b>5.1 Normalklima für Angleichung, Relaxierung und Prüfung</b> .....	<b>7</b>
<b>5.2 Probennahme</b> .....	<b>7</b>
<b>5.3 Überprüfung, Reinigung und Kalibrierung des Kraft-Weg-Messsystem</b> .....	<b>7</b>
<b>5.4 Durchführung</b> .....	<b>8</b>
<b>6 Auswertung</b> .....	<b>8</b>
<b>7 Prüfbericht</b> .....	<b>8</b>
<b>Bilder</b>	
<b>Bild 1 — Beispielhafter Aufbau eines Kraft-Weg-Messsystems</b> .....	<b>6</b>