

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Warnvermerk / Warning notice | DIN 9020-2:1983-10 |
| Datum / Date | 2018-08-13 |

Im DIN-Anzeiger 04/1992 wurde folgende Korrektur veröffentlicht:

Zum Teil 2 der o. g. DIN-Normenreihe sind die folgenden in der Tabelle aufgeführten Angaben zu berichtigen:

| Teil | Seite | Stelle | falsch | richtig |
|-------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------------|
| 2 | 2 | 2.6 | eingebaut werden | vom Halter eingebaut werden |

The following correction was published in the *DIN-Anzeiger* 04/1992:

In subclause 2.6 "...which are installed dependent upon..." is to be changed to "...which are installed by the operator dependent upon...".

— Leerseite —

This page is intentionally blank.