

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Warnvermerk / Warning notice</b>  | DIN ISO 6518-2:1997-09 |
| <b>Datum / Date</b>  | 2018-07-13             |
| <p>Im DIN-Anzeiger 07/1998 wurde folgende Korrektur veröffentlicht:</p> <p>Im Abschnitt 4.7 „Sekundärspannung-Anstiegszeit“ ist der letzte Satz wie folgt zu ergänzen:<br/>„... umso höher ist die für die Funkenbildung verfügbare Spannung“.</p> |                        |