

Warnvermerk / Warning notice	DIN EN ISO 18278-1
Datum / Date	2022-12-07
Widerstandsschweißen — Schweißbeignung — Teil 1: Allgemeine Anforderungen an die Bewertung der Schweißbeignung von Widerstandspunkt-, Rollennaht- und Buckelschweißen von metallischen Werkstoffen Resistance welding — Weldability — Part 1: General requirements for the evaluation of weldability for resistance spot, seam and projection welding of metallic materials Soudage par résistance — Soudabilité — Partie 1: Exigences générales pour l'évaluation de la soudabilité pour le soudage par résistance par points, à la molette et par bossages des matériaux métalliques In DIN EN ISO 18278-1:2022-09 sind folgende Korrekturen auszuführen: Der fehlende Ersatz von DIN EN ISO 14327:2004-06 muss ergänzt werden (analog zu EN ISO 18278-1:2022, die EN ISO 18278-1:2015 und EN ISO 14327:2004 ersetzt). In DIN EN ISO 18278-1:2022-09 the following changes shall be made: The replacement of DIN EN ISO 14327:2004-06 shall be added (in accordance with EN ISO 18278-1:2022, which replaces EN ISO 18278-1:2015 and EN ISO 14327:2004). HINWEIS: Wir weisen darauf hin, dass der vorliegende Fehler negative Auswirkungen haben kann. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, den Sachverhalt bei der Anwendung der Norm angemessen zu berücksichtigen, um einen etwaigen Schaden zu vermeiden. Bitte prüfen Sie unverzüglich, ob und inwieweit in Ihrem Fall eine Schadengefahr besteht und reagieren Sie entsprechend. Falls Sie das Dokument selbst nicht anwenden, jedoch den/die betroffenen Anwender kennen, leiten Sie diesen Warnvermerk unverzüglich an den/die Anwender weiter. INFORMATION: Please note that this error can have negative implications. When applying the standard, it is the user's responsibility to take due account of this warning notice in order to avert potential damage. Please check without delay whether, and to what extent, there is a risk of damage in your case, and take the necessary action. If you do not apply the document yourself but are aware of any users who may be affected, please forward this warning notice on to them without delay.	

- Leerseite -