

DIN 53477:2018-09 (D)

Prüfung von Kunststoffen - Bestimmung der Korngrößenverteilung von Formmassen durch Trocken-Siebanalyse

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich.....	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe und Grundlagen.....	5
4 Geräte.....	5
4.1 Analysensiebe, Siebdeckel und Siebpfanne	5
4.2 Siebhilfen	6
4.3 Siebmaschine	6
4.3.1 Allgemeines	6
4.3.2 Vibrationssiebmaschine	6
4.3.3 Plansiebmaschine	6
4.3.4 Klopfsiebmaschinen	6
4.4 Zeitmessgerät	6
4.5 Waage.....	6
5 Probenahme.....	7
6 Durchführung	7
7 Auswertung	7
8 Prüfbericht	8
Literaturhinweise	9