

# DIN EN ISO 11402:2005-09 (D)

Phenol-, Amin- und Kondensationsharze - Bestimmung des Gehalts an freiem Formaldehyd (ISO 11402:2004); Deutsche Fassung EN ISO 11402:2005

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	2
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Begriffe .....	4
4 Prüfverfahren .....	5
4.1 Allgemeines .....	5
4.2 Hydroxylaminhydrochlorid-Verfahren.....	5
4.3 Sulfitverfahren .....	7
4.4 KCN-Verfahren.....	11
5 Prüfbericht .....	13
Anhang A (informativ) Eignung der Verfahren für verschiedene Harztypen .....	14
Anhang B (informativ) Entfernen von Hg <sup>2+</sup> und CN <sup>-</sup> aus Quecksilber- und Cyanidrückständen .....	15