

# DIN EN ISO 15103-2:2007-09 (D)

Kunststoffe - Polyphenylether (PPE)-Formmassen - Teil 2: Herstellung von Probekörpern und Bestimmung von Eigenschaften (ISO 15103-2:2007); Deutsche Fassung EN ISO 15103-2:2007

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>Vorwort .....</b>		<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Normative Verweisungen .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Herstellung der Probekörper.....</b>	<b>5</b>
<b>3.1</b>	<b>Allgemeines .....</b>	<b>5</b>
<b>3.2</b>	<b>Vorbehandlung der Formmasse .....</b>	<b>5</b>
<b>3.3</b>	<b>Spritzgießen .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Konditionieren der Probekörper .....</b>	<b>7</b>
<b>4.1</b>	<b>Allgemeines .....</b>	<b>7</b>
<b>4.2</b>	<b>Gusstrockener Zustand .....</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Bestimmung der Eigenschaften .....</b>	<b>7</b>